

podaję odpowiedzi na pytania 5 i 7
(pytanie 7 powtarza część zawartą w pytaniu 5)

- 1) przedmiar nie zawiera obsługi geodezyjnej - standardowo Wykonawca winien przewidzieć koszty związane z tym tematem
- 2) znakomita większość obszaru objętego inwestycją to teren nieutwardzony - nie ma więc potrzeby naliczania rozbiórki i naprawy terenu - tylko w zakresie przewidzianym w przedmiarach
- 3) projektant elektryk nie dobierał podgrzewacza wody - dostawa nie leży po stronie elektryka
- 4) projektant elektryk nie dobierał kurtyny - dostawa nie leży po stronie elektryka
- 5) Oświetlenie terenu i kapliczek Obszar I - poprawiony przedmiar w załączeniu - było za dużo opraw
- 6) pozycja w kosztorysie opisana jako słup zawiera komplet: oprawę, słup i tabliczkę

pozdrawiam

--

inż. Wiesław Kolassa

Usługi Projektowo - Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Sp. J.

86-005 Białe Błota

Murowaniec, ul. Opalowa 16

tel. kom. 604-635582

tel. (052)3248504

fax (052)3862659

adres e-mail: wkolassa@o2.pl

strona internetowa: www.elk-komp.pl