

Numer na mapie	Nazwa łacińska / Nazwa polska /	Obwód pnia (w cm)	wyciąć	Przyczyna	CHARAKTERYSTYKA EGZEMPLARZA LUB GRUPY
1	<i>Robinia pseudoacacia</i> – <i>robinia biała</i>	84,5	TAK	Koliduje z planowaną budową drogi.	Pień podłużnie pęknięty na długości 80 cm, korona zdrowa.
2.	<i>Acer campestre</i> – <i>klon polny</i>	161	TAK	Koliduje z planowaną budową drogi.	Drzewo asymetryczne na skutek ścięcia dużych konarów.
3.	<i>Acer campestre</i> – <i>klon polny</i>	135	TAK	Koliduje z planowaną budową drogi.	Drzewo zdrowe, lekko asymetryczne na skutek cięć konarów.
4.	<i>Acer negundo</i> – <i>klon jesionolistny</i>	105	TAK	Koliduje z planowaną budową drogi.	Drzewo zdrowe.
4a.	<i>Acer negundo</i> – <i>klon jesionolistny</i>	70	TAK	Koliduje z planowaną budową drogi.	Drzewo zdrowe, lekko pochyły pień.
5.	<i>Tilia cordata</i> – <i>lipa drobnolistna</i>	62+65+56	TAK	Koliduje z planowaną budową drogi.	Drzewo zdrowe, lekko pochyłe.
6.	<i>Robinia pseudoacacia</i> – <i>robinia biała</i>	83	TAK	Koliduje z planowaną budową drogi.	Drzewo zdrowe, lekko pochyłe.
7.	<i>Robinia pseudoacacia</i> – <i>robinia biała</i>	85	TAK	Koliduje z planowaną budową drogi.	Drzewo lekko pochyłe, pień na powierzchni 0,2x0,9 obdarty z kory. Dodatkowo obdarcie pnia z kory przy ziemi obejmujące 30% obwodu.
8.	<i>Robinia pseudoacacia</i> – <i>robinia biała</i>	77	TAK	Koliduje z planowaną budową drogi.	Drzewo zdrowe.
9.	<i>Fraxinus excelsior</i> - <i>jesion wyniosły</i>	55,5	TAK	Koliduje z planowaną budową drogi.	Drzewo zdrowe.
10.	<i>Prunus domestica</i> – <i>śliwa</i>	43,5	TAK	Nie wymaga decyzji.	Wykrzywiony pień i przewodnik, niewielki posusz.
11.	<i>Prunus domestica</i> - <i>śliwa</i>	45,6	TAK	Nie wymaga decyzji.	Drzewo zdrowe, asymetryczne.
12.	<i>Robinia pseudoacacia</i> – <i>robinia biała</i>	87	TAK	Koliduje z planowaną budową drogi.	Drzewo zdrowe, lekko pochyły pień.
13.	<i>Crataegus monogyna</i> – <i>głóg jednoszyjkowy</i>	59	TAK	Koliduje z planowaną budową drogi.	Mocno wykrzywiony pień i przewodnik. Ubytek kory na pniu obejmujący 20% powierzchn